

2021年1月27日

関係各位

岡谷電機産業株式会社

## 弊社に納入された樹脂材料のUL認証不適切対応に関するお知らせ(2)

本年1月18日付文書「弊社に納入された樹脂材料のUL認証不適切対応に関するお知らせ」にてご案内申し上げた、京セラ株式会社におけるUL認証に対する不適切対応につき、弊社の対応方針を以下のとおりお知らせいたします。

当社仕様書記載の難燃性グレードV-0を満足することはできずV-1相当となりますが、海外安全規格認証機関(UL、TÜV)と協議の上、認証継続に問題のないことを確認いたしました。また、弊社内において、サージ防護デバイス(SPD)の各種信頼性試験・電氣的試験を行い、機能・性能に問題ないことを確認しております。

さらに、過去10年間でのSPD全体累計出荷数量約250万個に対し、SPDが火元となって火災等につながるような重大な問題は発生しておりません。

上記にてご了解をいただけるお客様各位には、海外安全規格マークを付与した製品の出荷を再開いたします。

現在お客様のお手元にある製品並びに既にご使用されている製品につきましても、海外安全規格マークは有効でございます。同条件で問題のあるお客様は、当社営業担当までご連絡くださいますようお願いいたします。

一方、樹脂変更を行い、再度難燃性グレードV-0対応すべく、現在選定・評価を進めております。対応が完了次第、改めてご報告申し上げます。

関係各位に多大なるご迷惑をおかけし、改めてお詫びいたします。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

以上